



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ARRUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-8165-42	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Destechado de las aulas a rehabilitar



Foto 2: Destechado de las aulas.




Foto 3: Verificación de las aulas a intervenir.



Foto 4: Visita de la TSA para evaluar los avances del proceso.



Foto 5: Verificación de espacios a intervenir.



Foto 6: Eliminación de paredes que se necesitan rehabilitar,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se realizó el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

