

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ARRUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-8264-42	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Rehabilitación de pared que resguarda las baterías




Foto 2: Rehabilitación de pared que resguarda las baterías



Foto 3: Instalación de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de piso lustrado y pilido




Foto 5: Pintura pared interior y exterior frontispicio




Foto 6: Pintura pared interior y exterior frontispicio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Integral Pain



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAINJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ARRUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-8264-42	FECHA:	20/08/2024




Foto1: Reforzamiento de pared de frontispicio



Foto 2: Reforzamiento de pared de frontispicio, instalación de columnas



Foto 3: Reforzamiento frontispicio




Foto 4: inatacion de columnaReforzamiirnto frontispicio



Foto 5: Rehabilitación de pared que reguarda las baterías



Foto 6: Rehabilitación de pared que resguarda las baterías

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ARRUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-8264-42	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura de metal, balcones reposición de vidrios



Panel solar y mantenimiento de baterias que lo alimentan



Foto 3: Mantenimiento de puerta de metal (lijado, rectificación aplicación de anticorrosivo y esmalte)



Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: Ventanas mantenimiento de estructura de metal



Foto 6: Sustitución de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN

