



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHIJULHA'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJULHA'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0007-43	FECHA:	30/08/2024




Foto1: Entechado.



Foto 2: Mejoramiento y cambio de piso dentro de las aulas.



Foto 3: Sustitución de cerco o muro perimetral.



Foto 4: Mejoramiento y cambio de piso corredor 1




Foto 5: Reparación de piso en área de corredor 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHIJULHA'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJULHA'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0007-43	FECHA:	30/08/2024




Foto 1: Entechado.



Foto 2: Mejoramiento y cambio de piso dentro de las aulas.



Foto 3: Sustitución de cerco o muro perimetral.



Foto 4: Mejoramiento y cambio de piso corredor 1



Foto 5: Reparación de piso en área de corredor 2



Foto 6: Mejoramiento y cambio de piso en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--