



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHI-IXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0010-43	FECHA:	SEPTIEMBRE 2024



Foto1: MANTENIMIENTO CON REPELLO ÁREA DE COCINA



Foto 2: MUROS DE BLOCK CON REPELLO Y PINTURA ÁREA DE COCINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA Y CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: PRESENTACIÓN FINAL DEL POLLETÓN



Foto 5: SE AÑADIO CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO ÁREA DE BAÑO



Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA ÁREA DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Izabel mó Cahvec

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHI-IXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0010-43	FECHA:	SEPTIEMBRE 2024




Foto1: CANALES Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PINTURA ENTRADA PRINCIPAL



Foto 3: PINTURA DE MUROS INTERIOR DEL AULA



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIOR Y PINTURA DE PUERTAS




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA Y CABLEADO ELECTRICO EN PATIO DE COCINA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Izabel Mochuec

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

