

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Manantial II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0014-43	FECHA:	14/11/2024




Foto1: SUSTITUCION DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTON DE ESCUELA




Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Immacacaxol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

