

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manantial II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0014-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTON DE ESCUELA



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO





Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Irma Cacao</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--