

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. CALLE 1-22 ZONA 7 CANTÓN CHIJA CORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0018-45	FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS POR DETERIORO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL POR DETERIORO.




Foto 3: COLOCACIÓN DE NUEVAS VENTANAS PVC EN AULAS.



Foto 4: PINTURA EN PAREDES EXTERIOR E INTERIOR. CAMBIAR FOTO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON POR DETERIORO.



Foto 6: COLOCACIÓN DE NUEVOS BALCONES PARA CUBRIR LAS VENTANAS PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Brenda Florinda Morales Quij Firma y sello del Presidente de la OPE		 Tomas Romeo Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---