



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMAXPOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMAXPOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0025-43	FECHA:	18/07/2024




Foto 1: Sustitución de piso



Foto 2: Pintura interior y exterior de escuela




Foto 3: Sustitución de Baños



Foto 4: Sustitucion de Láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIMAXPOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMAXPOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0025-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 1: Contrucción de Baños




Foto 2: Reparación Ingreso Principal a Escuela



Foto 3:




Foto 4: Sustitución de piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público