

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0037-43	FECHA:	AGOSTO 2024



PINTADO DE LAMINA POR DETERIORO



SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE BODEGA



SUSTITUCION DE TUBOS FLUBIALES




SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR EXTERIOR



SUSTITUCION DE TECHO DEL BAÑO POR DETERIORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la QPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0037-43	FECHA:	octubre 2024



No. 7 sustitución de baños por deterioro



No. 8 sustitución de techo de cocina por deterioro



No.9 sustitución de repello por deterioro de pared



No. 10 Sustitución de cerco perimetral



No.11 sustitución de estufa por deterioro de anterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---