



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHIJACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0062-46	FECHA:	29/11/202



Foto1: Colocación del techado



Foto 2: Cambio de costaneras.



Foto 3: Cambio de puertas por deterioro.



Foto 4: Sustitución de paredes de cocina según acta de opf.



Foto 5: Aplicación de monocapa blanca



Foto 6: Cambio de baños por deterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHIACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0062-46	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 2: Reparación de red de agua por deterioro.




Foto 3: Cambio de sistema eléctrico por deterior y mala conexión.



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

