

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHIJACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0062-46	FECHA:	29/11/202



Foto1: Así quedó el techado.



Foto 2: Así quedó las costaneras chapa 26.



Foto 3: Así quedaron las 15 puertas que se repararon y se pintaron.



Foto 4: Así quedó la sustitución de paredes según cambios acordados por padres de familia y opf.



Foto 5: Resultado satisfactoria de la aplicación del monocaapa




Foto 6: Así quedaron los seis baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHIJACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0062-46	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 2: Reparación de red de agua por deterioro.




Foto 3: Cambio de sistema eléctrico por deterioro y mala conexión.



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público