

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	06 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Cambio de cubierta de lámina, se procede a colocar las nuevas láminas troqueladas calibre 26 de 12 pies.



Foto 2: Cambio de cubierta de lámina, se procede a retirar las láminas que están en mal estado. Para instalar las nuevas láminas.




Foto 3: Estructura de techo, colocación de las planchas de cielo falso en una de las aulas del segundo nivel de la escuela.




Foto 4: Estructura de techo, preparación para la colocación de cielo falso en el corredor del segundo nivel de la escuela.



Foto 5: Servicios Sanitarios y Accesorios, instalación de cerámico en los sanitarios del primer nivel de la escuela.



Foto 6: Piso, instalación de piso cerámico en el aula uno del primer nivel de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

		
---	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL	2A CALLE 3-38 ZONA 2
CÓDIGO DEL	16-04-0253-42	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE 2024



Foto7: Piso, instalación de piso cerámico en el aula dos del primer nivel de la escuela.




Foto 8: Piso, instalación de piso cerámico en el aula tres del primer nivel de la escuela.



Foto 9: Piso, instalación de piso cerámico en el aula cuatro del primer nivel de la escuela.



Foto 10: Piso, instalación de piso cerámico en el aula cinco del primer nivel de la escuela.




Foto 11: Piso, instalación de piso antideslizante en la cocina de la escuela.



Foto 12: Servicios Sanitarios y Accesorios, cambio de seis inodoros de los servicios sanitarios de la escuela, que se encuentran en el primer nivel de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la QPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE 2024



Foto13: Servicios Sanitarios y Accesorios, instalación de cerámico en lavamanos y paredes de los sanitarios del primer nivel de la escuela.



Foto 14: Servicios Sanitarios y Accesorios, instalación de cerámico en lavamanos y paredes de los sanitarios del segundo nivel de la escuela.

Foto 15:

Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la EODP

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público