

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: Ejecución de cubierta de lámina en el salón del segundo nivel de la escuela. Con esto se logra que ya no se filtrará el agua.



Foto 2: Instalación de láminas en el área del segundo nivel de la escuela, para que el agua no se filtre.




Foto 3: Estructura de techo, finalización en la instalación de cielo falso en una de las aulas del segundo nivel de la escuela.




Foto 4: Estructura de techo, finalización en la instalación de cielo falso en el corredor del segundo nivel de la escuela.



Foto 5: Piso, finalización en instalación de cerámico en los sanitarios del primer nivel de la escuela.



Foto 6: Piso, finalización de piso cerámico en el aula uno del primer nivel de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL	2A CALLE 3-38 ZONA 2
CÓDIGO DEL	16-04-0253-42	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 7: Piso, finalización en la instalación de piso cerámico en el aula dos del primer nivel de la escuela.




Foto 8: Piso, finalización en la instalación de piso cerámico en el aula tres del primer nivel de la escuela.




Foto 9: Piso, finalización en la instalación de piso cerámico del aula cuatro del primer nivel de la escuela.



Foto 10: Piso, finalización en la instalación de piso cerámico en el aula cinco de la escuela.



Foto 11: Piso, finalización en la instalación de piso cerámico antideslizante en la cocina de la escuela.



Foto 12: Finalización en la instalación de seis idonodoros en el primer nivel de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Tactic, Alta Verapaz



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EDUARDO LEMUS DIMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 3-38 ZONA 2
ESTABLECIMIENTO:	16-04-0253-42	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE 2024



Foto13: Finalización en la instalación de cerámico en lavamanos y paredes de los sanitarios del primer nivel de la escuela.



Foto 14: Finalización en la instalación de cerámico en lavamanos y paredes de los sanitarios del segundo nivel de la escuela.

Foto 15:

Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de EODP

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público