

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
VersiC

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | TACTIC               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PASMOLÓN.      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-04-0264-43               | FECHA:                         | 08 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS POR DETERIORO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL POR DETERIORO.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN Y ENTECHADO POR DETERIORO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR DETERIORO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE REJILLAS EN CUNETAS POR DETERIORO EN ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE POLLETON Y CHIMENEA POR DETERIORO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandra Patricia Bin Chiquin de Bin*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*Tomas Romeo Texim Cú*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

