

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASMOLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0264-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS POR DETERIORO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL POR DETERIORO.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN Y ENTECHADO POR DETERIORO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR DETERIORO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE REJILLAS EN CUNETAS POR DETERIORO EN ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE POLLETON Y CHIMENEA POR DETERIORO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Yobany Ior Cah
Edgar Yobany Ior Cah

Firma y sello del Presidente de la OPE



Tomas Romeo Tecum Cú
Tomas Romeo Tecum Cú

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

