

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACALTE
FECHA:	16-04-0265-43	FECHA:	04 de julio del 2024




Foto1: AREA IZQUIERDA EN CONSTRUCCIÓN




Foto 2: CUNETTA EN CONSTRUCCIÓN




Foto 1: CIRCULACIÓN AREA DE ATRÁS DE LA DIRECCIÓN EN CONSTRUCCIÓN




Foto 2: REPARACIÓN DEL PORTON




Foto 3: AREA DE CIRCULACIÓN DE LA PARTE DE ATRÁS EN CONSTRUCCIÓN.




Foto 4: AREA DE ARRIBA DE CIRCULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.
HECTOR RODOLFO LÓPEZ GARCÍA
E.O.R.M.
ALDEA CHACALTE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ALDEA CHACALTE