

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAMELB II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMELB II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-1549-43	FECHA:	12 DE ABRIL DEL 2024



Foto1: Sustitución de piso por Azulejo Interior por deterioro.



Foto 2: Sustitución de piso por Azulejo, corredor por deterioro.




Foto 1: Sustitución de Canal alrededor de la Escuela y bajada de agua por deterioro.



Foto 2: Sustitución de Canal alrededor de la Escuela y bajada de agua por deterioro.



Foto 1: Sustitución de Pared, repello, techo y ampliación de escuela por deterioro.



Foto 2: Sustitución de Pared, repello, techo y ampliación de escuela por deterioro.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Guatemala



Foto 1: Reparación puerta de baños



Foto 2: Reparación puerta de baños



Foto 1: Pintura de Escuela interior por deterioro.



Foto 2: Pintura de Escuela Exterior por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Escuela

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo