

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAMELB II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAMELB II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-1549-43	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Acarreo de materiales para continuar con las actividades de remozamiento.



Foto 2: Levantamiento de pared para cocina.



Foto 1: Levantamiento de pared para cocina.



Foto 2: Avance en levantamiento de pared de Cocina.



Foto 1: Inicio en colocación de techo de Cocina.



Foto 2: Inicio en colocación de piso cerámico importado.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 1: Seguimiento en colocación de piso cerámico importado.



Foto 2: Reparación puerta de baños



Foto 1: Pintura de puertas



Foto 2: Pintura de Escuela Exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

