



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAMELB II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAMELB II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-1549-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Cocina actual con entechado, pintura y pared.



Foto 2: Interior de cocina.



Foto 1: Puertas de baño, reparadas y pintadas.



Foto 2: Puertas de baño, reparadas y pintadas.



Foto 1: Interior escuela con piso cerámico importado.



Foto 2: Interior escuela con piso cerámico importado.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 1: Interior escuela con piso cerámico importado.



Foto 2: Canaletas y bajadas de agua.



Foto 1: Pintura interior de escuela.




Foto 2: Pintura de escuela y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

