

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

DETERMINACIÓN DE DEFICIENCIAS: PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE ACHOJOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO CHOJOL
DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-2651-43	FECHA:	12/04/2023



Foto1: PINTURA



Foto 2: PINTURA



Foto 3: PINTURA



Foto 4: PINTURA DE PAREDES




Foto 5: PINTURA DE LAMINA



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN/ PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAM ENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECI DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE ACHOJOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO CHOJOL
DEL ESTABLECI	16-04-2651-43	FECHA:	12/04/2023



Foto 7: REPARACION DE MURO



Foto 8: MURO PERIMETRAL




Foto 9: REPARACION DE PISO



Foto 10: REPARACION Y SUSTITUCION DE TECHO



Foto 11: REPARACION DE PAREDES



Foto 12: REPARACION DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN/ PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAM ENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECI DEL ESTABLECI	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOJOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO CHOJOL
DEL ESTABLECI	16-04-2651-43	FECHA:	12/04/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANA



Foto 1: REPARACION DE VENTANALES



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON




Foto 3: CIRCULACION AREA IZQUIERDA



Foto 4: CIRCULACION AREA PARTE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

