

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, HERIBERTO GÁLVEZ BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle, 7-40, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-8143-43	FECHA:	



Foto 1:



Foto 2: Área a destechar para sustituir las láminas deterioradas: Bodega, Dirección JV y aula de Preprimaria de las dos jornadas.



Foto 3: Iniciando el Enlaminado del área que ocupa la bodega.



Foto 4: Colocando el block de la división entre Dirección JV y la bodega.




Foto 5: División entre la Dirección de la JV y el aula de Preprimaria de las dos jornadas.



Foto 6: División entre el aula de preprimaria, la bodega y la Dirección JV.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

