



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                      |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ         | MUNICIPIO:                     | TAMAHÚ          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO IXCANUL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO IXCANUL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-05-0010-43        | FECHA:                         | 14/08/2024      |



Foto1: Desinstalacion de estructura de lámina en aulas y direccion.



Foto 2: mantenimiento estructura del lado interno.




Foto 3: parte frontal de la cocina intervencion de albañileria.




Foto 4: Elaboracion de plancha nueva de leña.



Foto 5: Entechado de baños



Foto 6: Fabricacion de Puertas nuevas en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

