

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO IXCANUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCANUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0010-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: Se observa estructura de lámina en mal estado




Foto 2: se observa estructura del lado interno.



Foto 3: parte frontal de la cocina con necesidad de intervención.



Foto 4: polleton en mal estado.




Foto 5: vista de techo de baños.



Foto 6: Puertas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente Municipal


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
