



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ONQUILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ONQUILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0012-43	FECHA:	11/11/2024




Foto1: Preparación de trabajos en sustitución de puertas y de balcones de metal en el módulo 1.



Foto 2: Proceso de destechado de láminas de zinc oxidados y sustitución de costaneras en el módulo 2.




Foto 3: Trabajo de destechado de lámina existentes en el módulo de cocina.




Foto 4: Proceso de elaboración de estufa completa con plancha de metal y chimenea.



Foto 5: Trabajo de instalación de inodoros y remozamiento de piso en el área de baños.



Foto 6: Remozamiento en el área de baño con colocacion de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

