



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ONQUILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ONQUILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0012-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Trabajos en sustitución de puerta de metal en la Dirección, colocación de balcones y aplicación de pintura en paredes.




Foto 2: Instalación completa de lámina troquelada calibre 26, mantenimiento de estructura de techo.



Foto 3: Ejecución del renglón cubierta de lámina en el área de cocina con la instalación de lámina troquelada calibre 26.



Foto 4: Remozamiento en el área de cocina con sustitución de estufa rural.



Foto 5: Remozamiento en los servicios sanitarios con instalación de inodoros.



Foto 6: Sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

