

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAXOMBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0016-45	FECHA:	10 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Módulo 1: Estructura de techo y balcones con corrosión.



Foto 2: Módulo 1: Canales y bajadas de agua pluvial en mal estado.




Foto 3: Aula 3: Cubierta de lámina con corrosión, puerta, balcones, sin canales y bajadas de agua pluvial, y con necesidad de pintura en el exterior e interior.



Foto 4: Cocina: Láminas dañadas y estructura de madera.



Foto 5: Baño: Puertas y pintada en el interior.



Foto 6: baños: techo y pintada completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

