

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITULUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0022-43	FECHA:	3/1/2024



Foto 1: En la gráfica se observa la parte frontal del módulo 1 con la instalación de lámina troquelada calibre 26 y mantenimiento de cubierta de techo.



Foto 2: En la gráfica se aprecia el módulo priorizado en el renglón de trabajo cubierta de lámina con la instalación de lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Trabajos realizados en módulo de cocina con sustitución de estructura de techo y cubierta de lámina, además de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Trabajos realizados en el área de cocina para mejorar en el servicio en colocación de estufa con plancha de metal y chimenea.



Foto 5: Remozamiento en espacio anexa al módulo de cocina en colocación de estructura de techo y cubierta de lámina.



Foto 6: Remozamiento de la batería de baños con trabajos de estructura de techo, cubierta de lámina y mantenimiento de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Inella Ichch
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

