

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAXOMBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0274-41	FECHA:	11/04/2024



Foto 1. Mantenimiento ya finalizado en este modulo 2.



Foto 2. Pintura en paredes y colocacion de vidrios ya finalizados en modulo 2



Foto 3: Cubierta y vidrios de cocina ya colocados en su totalidad.



Foto 4: Ventanería y puerta mas cocacion de impermeabilizante en modulo decocina ya finalizado.




Foto 5: Se puede observar ya la pintura totalmente finalizada y la abertura para entradas de luz y ventilacion en el modulo de baños.



Se observa ya las puertas de baños totalmente finalizados los trabajos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

