



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	Tamahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Finca Nacional Pantic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca Nacional Pantic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0275-41	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Cambiando laminas




Foto 2: Realizando mantenimiento de techo



Foto 3: Instalando Vidrios



Foto 4: Intalando cables electricos





Foto 5: Realizando mantenimiento y cambio de puerta de metal



Foto 6: Reparando puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

