

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAXOMBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0282-43	FECHA:	11/04/2024



Foto 1. Se da el mantenimiento a la estructura portante, se procede a pintar las paredes en el modulo 2.



Foto 2. Se procede a dar el mantenimiento a la estructura portante y balcones del modulo 2



Foto 3: Se procede a la preparacion de ventanales para el pintado y colocacion de vidrios nuevos en el modulo 3.



Foto 4: Se observa la mitad de la pared ya con impermeabilizante colocado y mantenimiento de area de ventanales, para posteriormente colocar vidrios en el modulo 3.



Foto 5: Proceso de repellado y cernido, en paredes del modulo de baño de niñas.



Foto 6: Se procede al destechado de la cubierta delamina de las litrenas, previo a otros trabajos a realizar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

