

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAXOMBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0282-43	FECHA:	11/04/2024



Foto 1. Se tiene ya terminado el mantenimiento de la escuela y la pintura del modulo ya se encuentra finalizada totalmente en esta area del modulo 2.



Foto 2. Trabajos de mantenimiento y pintura de estructura portante en modulo 2.




Foto 3: Ventanales ya pintados y vidrios nuevos colocados en el modulo 3.




Foto 4: Pared ya con impermeabilizante colocado en su totalidad, aula totalmente pintada, ventanales pintados y vidrios nuevos ya colocados en el modulo 3.




Foto 5: Cernido y repellido ya finalizados, se observan las paredes del modulo de baño de niñas ya pintadas en su totalidad.



Foto 6: Se puede observar ya colocado el techo nuevo, las puertas devidamente pintadas al igual que las paredes de las letrinas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

