



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                            |                                |                       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta verapaz               | MUNICIPIO:                     | Tamahu                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Finca Nacional Pantic | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Finca Nacional Pantic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-05-0283-43              | FECHA:                         | 12/09/2024            |



Foto 1: Instalacion de laminas troqueladas calibre 26




Foto 2: Mantenimiento de techo terminado




Foto 3 : Vidrios nuevos instalados



Foto 4: Intalacion de cables y accesorios nuevos



Foto 5. Piso de torta instalado de la cocina




Foto 6: Repello de pared de baño e instalacion de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

