



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YUXILJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 05 0289 43	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Terminación de la colocación del nuevo techo del modulo 1



Foto 2: Trabajo terminado de colocación de lamina en el modulo 2




Foto 3: Parte frontal del modulo 2 donde se observa la conclusión trabajos de cambio de techo



Foto 4: termino de los trabajos realizados en la cocina modulo 2



Foto 5: parte frontal del edificio escolar donde se observa la conclusión del cambio de techo



Foto 6: Vista desde el interior del modulo 3 donde se muestra la conclusión de los trabajos de cambio de entchado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alefredo Xipolox

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

