

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-1572-43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: Sustitución de pared de tablas por block de cocina



Foto 2: Sustitución de cableado y lamparas



Foto 4: INSTALACION DE NUEVA BATERIA DE BAÑOS



Foto 5: Sustitución de piso de cemento por piso de granito




Foto 6: Mejoramiento del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Am. M. L. G. H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

