

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANHORNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-2792-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: ENTECHADO DE LAS AULAS Y LA DIRECCION FINALIZADO.



Foto 2: SE HIZO TOTALMENTE EL CAMBIO DEL ENTECHADO DE LAS AULAS Y DIRECCION EN SU PARTE POSTERIOR.



Foto 3: ENTECHADO DE LA COCINA EJECUTADO CON LAMINAS TRAQUELADAS CALIBRE 26 Y REPELLADO EN EL INTERIOR Y UNA PARTE EXTERIOR DE LA MISMA.



Foto 4: VISTA DEL LADO ESTE DE LA COCINA QUE SE INTERVINO CON EL CAMBIO DE ENTECHADO Y REPELLADO.




Foto 5: SE REMODELO ESTA PARTE DE LA COCINA CON NUEVAS BASES, DOS PARRILLAS DE HIERROS Y MEJORAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO DE COCINA (MESA DE CEMENTO Y AZULEJO)



Foto 6: SE RESTITUYERON LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS QUE CONFORMAN LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

