

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANTEON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-6747-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Desinstalación de las láminas de zinc del módulo principal para ser remplazadas por láminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento de ventanas con el retiro de vidrios quebrados para ser sustituidos con vidrios nuevos.



Foto 3: Desinstalación de láminas de zinc del módulo de la cocina y colocación de costaneras de metal.




Foto 4: Trabajo en colocación de balcones y sustitución de vidrios en el módulo de la cocina.



Foto 5: Sustitución de láminas y mantenimiento de puertas en el area de baños




Foto 6: Trabajo de elaboración de mingitorio según priorización establecida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---