



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANTEON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-6747-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Instalación de laminas troqueladas cablibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en el módulo principal.



Foto 2: Sustitución de vidrios quebrados por vidrios nuevos en las ventanas de las aulas.




Foto 3: Sustitución de laminas, puerta y estructura de techo en el módulo de la cocina.



Foto 4: Sustitución de balcones de metal y colocación de vidrios en área de cocina.



Foto 5: Reparación y pintura de puertas y sustitución laminas y mantenimiento de estructura de techo.




Foto 6: Colocación de mingitorio para atender las necesidades fisiológicas de los niños y mejorar la batería sanitaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

