

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Covadonga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0009-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Se observa mano de obra con los padres de familia



Foto 2: Colocación de columnas de circulación.



Foto 3: Vista del trabajo del muro contención.



Foto 4: Vista de colocación de columnas del muro contención.



Foto 5: Vista del trabajo en proceso de circulación.



Foto 6: Vista del muro contención en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Caserío Covadonga
Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Covadonga
Dirección