

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío seplapeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0010-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: Desmantelamiento del techo para la ejecución del proyecto



Foto 2: Retiro de vigas de madera por costaneras metálicas.



Foto 3: Colocación de columnas.



Foto 4: colocación de 3 hiladas de block para el levantamiento del techo.



Foto 5: El cambio del techo es evidente por la altura alcanzada.



Foto 6: Continuación de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

