

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío sepilapeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0010-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Entechado ejecutado satisfactoriamente.



Foto 2: Colocación e instalación de costaneras metálicas.



Foto 3: Ejecución de columnas.



Foto 4: Levantamiento del techo ya ejecutado y culminado.




Foto 5: En la imagen se nota con buena altura la escuela y debidamente pintada.




Foto 6: Servicios sanitarios ya instalados para el uso de los alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

