

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMAS DE CHAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0012-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS, PISO Y BALCONES



Foto 2: SUSTITUCION DE PAREDES AULA 1 Y 2



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE AULAS 1 Y 2



Foto 4: SUSTITUCION DE ENTECHADO DE AULAS 1 Y 2




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---