



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMAS DE CHAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0012-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: TERMINACION DE COLOCACION DE PUERTAS DE LAS AULAS 1 Y 2



Foto 2: CULMINACION DE PAREDES DE AULAS 1 Y 2



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE AULAS 1 Y 2



Foto 4: SUSTITUCION DE ENTRECHADO DE AULAS 1 Y 2




Foto 5:




Foto 6:

Observación; Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---