

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	




Foto 1: SUSTITUCION DE MOJINETES Y SOLERA DE CORONACION DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO CABLEADO CON ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA



Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR Y DE VIDRIOS DE AULAS DE SEGUNDO Y QUINTO PRIMARIA

Carla Bach

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Supervisor Profesional