

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz  | MUNICIPIO:                     | San Miguel Tucurú    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Mangales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0015-43 | FECHA:                         | 20/08/2024           |



Foto 1:

Parte de enfrente tubos y malla colocada



Foto 2:

parte lateral finalizada



Foto 3:

Circulación completa del establecimiento



Foto 4:

Satisfacción del proyecto culminado



Foto 5:

Entrada principal restaurada



Foto 6:

Restauración completa de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las mismas hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

