

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Setzaaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0024-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Vista de colocación de balcones finalizada



Foto 2: Vista de reparación del portón de la entrada principal y reparación de muro perimetral



Foto 3: Trabajo finalizada reparación de cocina



Foto 4: Trabajo finalizado reparación del muro perimetral



Foto 5: Vista al interior de la cocina trabajo finalizado



Foto 6: Vista de la cocina al frente, sustitución de puerta y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---