

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0025-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: REPARACION DE COCINA



Foto 2: ENTECHADO DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANA DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE TECHO DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA DE ESTABLECIMIENTO




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

