

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VICTORIA 15 DE OCTUBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0027-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Sustrución de muro perimetral



Foto 2: Sustrución de muro perimetral lateral



Foto 3: Sustrución de muro perimetral lateral derecho



Foto 4: Sustrución de muro perimetral enfrente



Foto 5: Cimiento para sustrución de muro perimetral



Foto 6: sanjeo para sustrución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

