

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VICTORIA 15 DE OCTUBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0027-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Muro perimetral y parte final del muro



Foto 2: Muro perimetral parte de enfrente



Foto 3: Muro perimetral lateral del muro terminado



Foto 4: Muro perimetral parte de enfrente culminado




Foto 5: Muro perimetral culminación de gradas



Foto 6: Muro perimetral vista general terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la PPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--