

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chelema
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0029-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: ZANJEADO



Foto 2: LEVANTAMIENTO MURO PERIMETRAL



Foto 3: INSTALACIÓN DE LETRINA



Foto 4: COLOCACIÓN DE PORTON




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---