



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | San Miguel Tucurú |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chelema   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0029-43               | FECHA:                         | 1/10/2024         |



Foto 1: INSTALACION DE TINACO



Foto 2: COLOCACIÓN DE LAVA MANOS



Foto 3: SUSTITUCION LETRINAS, PUERTAS, COSTANERAS Y PARED



Foto 4: MURO PERIMETRAL TERMINADO



Foto 5: PORTON INSTALADO



Foto 6: SUSTITUCION DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público